

Skoda Fabia Udstødningsrecirkulations-køler | HELLA

Skoda Fabia Årgang: 2010 - 2014 Motor: 1,6

TDI Udstødningsrecirkulations-køler Motorkontrollampen lyser Hvis fejlhukommelsen i ovennævnte modeller indikerer problemer med udstødningsrecirkulationen, kan årsagen være en defekt udstødningsrecirkulations-køler. Udstødningsrecirkulations-køleren (EGR-køleren) har en vakuumdåse og en elektrisk justermotor (fig. 1). Kontrollen af EGR-køleren skal foretages iht. følgende kriterier:· Indvendig tilkøksning· Vakuumdåsens funktion· Funktion og aktivering af den elektriske justermotor· Ydre og indre utætheder Desuden bør det kontrolleres, at justermotorens og vakuumdåsens mekanik (fig. 2) kan bevæge sig frit. De går ofte trægt, hænger og medfører fejl. Fig. 1 Fig. 2



