



Skoda Superb - Batteriet aflades

Datablad	
Producent	Skoda
Model	Superb (biler med dieselpartikelfilter)
Motor	2,0 TDI
Årgang	2016-2018
Symptom	Batteriet aflades/bilen starter ikke
Anbefalet HGS værktøj/ HELLA reservedelsnummer.	Relæ: 4RA 933 332-451



Batteriet aflades, bilen kan ikke starte

På ovennævnte køretøjstype kan kølerventilatoren tænde utilsigtet og ikke længere slukke. Det er også muligt, at radiatorventilatoren aktiveres efter en længere nedetid på over en time.br/> Batteriet afladet kraftigt, og det er ikke længere muligt at starte motoren.

En årsag til denne fejl kan være en termisk overbelastet relækontakt. Denne overbelastning kan få relækontakten til at "hænge fast" og ikke længere åbne ordentligt.br/> Hvis der ikke er fundet klare fejl i periferien af de berørte systemer under diagnosen, skal du være særlig opmærksom på strømforsyningsrelæet på Kl. 30relæ 4RA 933 332-451). Den sidder i sikringsboksen i motorrummet på plads R5. Du kan trykke let på relæet for at afgøre, om relækontakten virkelig "hænger fast" i tilfælde af en fejl.br/> Det kan f.eks. gøres med en skruetrækker. Et let tryk på det berørte relæ åbner normalt relækontakterne igen. Hvis kontakterne er åbne, slukker radiatorventilatoren også igen.

En anden mulighed for at kontrollere relækontakterne er en visuel kontrol. Relæhuset kan åbnes, og kontakterne inde i kan kontrolleres. Hvis der er synlige termiske overbelastninger på relækontakten, skal relæet udskiftes.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.




BEMÆRK

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

Denne information kan eventuelt også gælde andre bilserier.





Eksempel på kontakt til termisk overbelastningsrelæ