

Subaru Forester - Motorkontrollampen lyser | HELLA

SubaruForesterAlle modeller med sugemotorMotorkontrollampen lyserHvis den ovennævnte fejl påpeges, årsagen være gearkassens tomgangskontakt. Følgende fejlkoder kan være gemt: P0301, P0302, P0303, P0304.Disse fejl gemmes, når der registreres flere udsættere for de enkelte cylindre. I dette tilfælde skal udsætterne pr. cylinder kontrolleres med et diagnoseapparat. Hvis tændingssystemet fungerer korrekt, skal gearkassens tomgangskontakt udskiftes (se fig.)

