



Subaru XV - Buldrende lyde fra bagenden af bilen

Datablad	
Producent	Subaru
Model	XV
Årgang	Fra 2017
Motor	Alle modeller
Symptom	Buldrende lyde fra bagenden af bilen



Subaru XV - Buldrende lyde fra bagenden af bilen

Hvis der høres høje, buldrende lyde fra bagenden af bilen, kan det skyldes defekte baghjulslejer.

Baghjulslejerne kan være blevet beskadiget af en konstruktionsrelateret funktionsfejl i baghjulsbremserne under monteringen.

For at afhjælpe dette skal der ikke kun monteres nye hjulnav, men også ændrede ankerplader (billede) til bagbremserne.

Ved montering skal køretøjsfabrikantens anvisninger følges.

