



Toyota Aygo - Fejlkode P0420, P0300 Fejltændinger eller motoren har svært ved at starte

Datablad	
Producent	Toyota
Model	Aygo
Årgang	2005 – 2012
Motor	1,0i (1KR-FE)
Fejlkoder	P0420 (katalysatorens virkningsgrad) eller P0300 og P0301/302/303 (forbrændingsudsættelse, cylinder 1-3)
Symptom	Motorkontrollampen lyser Fejltændinger Motoren har svært ved at starte



Toyota Aygo - Koksaflejringer på tændrørene

Koksaflejringer på tændrørene kan medføre følgende problemer ved de ovennævnte biler:

- Fejltændinger
- Startvanskeligheder
- Motorkontrollampen lyser
- Der er gemt fejlkoder i styreenheden

Først skal motorstyreenhedens fejlhukommelse udlæses. Hvis fejlkoderne P0420 (katalysatorens virkningsgrad) eller P0300 og P0301/302/303 (forbrændingsudsættelse, cylinder 1-3) er gemt her, tyder det på koksaflejringer på tændrørene.

For at løse problemet skal katalysatoren samt lambdasonden kontrolleres. Hvis der ikke konstateres fejl her, anbefales det også at kontrollere kompressionen, når tændrørene efterfølgende udskiftes. Kontroller også, at den rigtige motorolie er blevet anvendt.

Når arbejdet er afsluttet, skal fejlhukommelsen slettes.