



Toyota C-HR: Motorkontrollampen lyser

Datablad	
Producent	Toyota
Model	C-HR
Motor	1,2i
Motorkode	8NR-FTS
Årgang	2016 - 24-07-2018
Symptom	Motorkontrollampen lyser



Motorkontrollampen lyser, og fejlkoderne P0300 til P0304 er gemt i styreenheden

I ovennævnte modeller med start-stop-system kan motorkontrollampen lyse pludseligt. Samtidig kan der ske et fald i motorens ydeevne. Fejlkoderne P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (cylinder 1-4 fejltænding) kan være gemt i styreenheden.
Mulige årsager er en "softwaresvaghed" i motorens styreenhed eller defekte tændspoler.
For at afhjælpe dette anbefales det først at aflæse tændspolernes produktionsnumre. Hvis tallene er før den fircifrede nummerkode 8208, skal tændspolerne udskiftes. Desuden skal det kontrolleres, om der findes en softwareopdatering til motorstyreenheden.
En softwareopdatering kan f.eks. foretages via Hella- Gutmann macsRemote Services eller en diagnoseenhed med pass-thru-funktion fra Mega-Macs-serien. Desuden kræves der registreret adgang til køretøjsfabrikantens onlineportal. Hvis der ikke er noget egnet udstyr til rådighed, skal du kontakte et autoriseret værksted.

