



Toyota Yaris - Fejlagtig aktivering af parkeringshjælpen

Datablad	
Producent	Toyota
Model	Yaris (1KR-FE)
Motor	Alle modeller
Årgang	2011 - 2020
Symptom	Parkeringshjælp



Parkeringshjælp bipper uden forhindring

I de ovennævnte køretøjer kan parkeringshjælpen aktiveres, uden at der er en forhindring. Det medfører nogle gange pludseligt akustiske advarselssignaler.

Hvis andre årsager (elektriske komponenter/sensorer) kan udelukkes som fejl, er der sandsynligvis en defekt i parkeringshjælpens styreenhed. Udskift følgende komponenter for at afhjælpe problemet. Det er tilrådeligt at kontakte et Toyota-forhandler med henblik herpå.