

Volvo S60/V60/XC60/V70/XC70 - Støj i kabinen | HELLA

Volvo S60/ V60 / XC60 / V70 / XC70 Årgang: 2015 - 2018 Støj i kabinen
Ved ovennævnte køretøjer kan der lyde "flyde- og strømingsstøj", når klimaanlægget arbejder. De bliver for det meste overført via fordampersens kølemiddelrør. For at afhjælpe fejlen skal der lægges noget isolerende materiale omkring rørene i nærheden af fordampere eller i kabinen. Det kan være påkrævet at afmontere/montere div. paneler.

S60/V60/XC60/V70/XC70

Model year: 2015 - 2018

Noises in the vehicle interior

With the above-mentioned vehicles, "air flow" or "air stream" sounds may be heard while the air-conditioning system is running.

These sounds are usually transmitted via the refrigerant lines of the evaporator. In order to remedy this, the lines in the area of the evaporator or in the vehicle interior should be suitably insulated. It may be necessary to remove/replace various panelling and/or covers to do this.