

Volvo V70 - Motorkontrollampen lyser | HELLA

Volvo V70 (BW) Årgang: 2007 - 2015 Motor: 2,0 diesel Nedsat motoreffekt / hvislelyde / Motorkontrollampen lyser Hvis der konstateres nedsat motoreffekt for ovennævnte modeller, kan årsagen være en dårlig fastgjort slange til ladeluftkøleren. Hvislelyde under acceleration samtidig med nedsat motoreffekt er ofte et tegn på defekter og fejl i forbindelse med ladeluftkøleren. Derfor skal det undersøges, om alle slangeforbindelser sidder fast. I dette tilfælde kan en løs slange ved udløbet fra ladeluftkøleren være årsagen til problemerne. Slangen skal afmonteres og anlægsfladerne renses for at afhjælpe fejlen. Derefter skal der klæbes en ca. 15 cm lang strimmel af butylgummi på ladeluftkølerens studs. Derefter monteres slangen igen og fastgøres med et nyt spændebånd. Kontroller, at slangen sidder fast, og foretag en prøvekørsel.

V70 (BW)

Model years: 2007 – 2015

Motor: 2,0 Diesel

Loss of power / Whistling noises /

Engine warning light illuminates

Should a loss of power occur in the above vehicles, an insufficiently fastened hose on the intercooler might be the cause.

Whistling noises in the acceleration phase and simultaneous loss of motor power are frequently an indication for defects or faults in the area of the intercooler. All hose connections should therefore generally be checked for tight fit. In this case, a loose hose on the intercooler exhaust might be causing the problems.

For remedying the problem, dismantle the hose and clean the contact area. Then stick a butyl rubber strip of about 15 cm length to the intercooler exhaust nozzle. The hose may now be remounted and reattached with a new clamp. Finally, check hose for tight fit and conduct a test drive.