



Volvo XC 40 - Udskiftning af pollenfilter/kabinefilter

Datablad	
Producent	Volvo
Model	XC 40
Motor	B4 2,0 16V
Motorkode	B 420 T6
Årgang	Fra 2019
Symptom	Udskiftning af pollenfilter/kabinefilter
HELLA dele til udskiftning	8ZC 366 122-331 / 8ZC 366 122-101

Vigtig sikkerhedsinformation

Reparationsvejledning til pollenfilter/kabinefilter


Ved udskiftning af pollenfilteret/kabinefilteret på ovennævnte køretøj skal du følge nedenstående fremgangsmåde.



- Åbn handskerummet (1), og løsn fastgørelsesbåndene (2), så du kan sænke handskerumslåget.
- Ved at låse låsetapperne (3) op kan du fjerne dækslet (4) for at løsne låsen (5). Nu kan dækslet (6) åbnes.


Filtret (7) kan nu fjernes og, efter eventuel rengøring af filterrummet, udskiftes med et nyt filter. Vær opmærksom på gennemstrømningsretningen og på, at filteret sidder korrekt.

Bemærk

Vær opmærksom på, at de angivne reservedelsnumre også kan passe til andre modeller. Kontroller derfor biltildelingen.







7