



VW Beetle - Parkeringshjælp uden funktion

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Beetle (5C)
Årgang	2011 - 2019
Symptom	Fejl i bakalarm / parkeringshjælp



Parkeringshjælp uden funktion

I ovennævnte modeller kan der pludselig opstå svigt i bagadvarselssystemet (parkeringshjælp). Fejlmeddelelsen "System not available" vises i displayet. Ofte virker "start/stop"-funktionen heller ikke længere.
I dette tilfælde skal årsagen ikke nødvendigvis findes i softwaren eller de elektroniske komponenter. Kontroller først sikringerne i sikringsboksen i førerens fodrum (fig. 1). I de fleste tilfælde er sikringen til de elektrisk opvarmede viskerdyser defekt (fig. 2). Årsagen er en kortslutning i viskerdysens varmeelement, så ikke kun sikringen, men også dyserne skal udskiftes.
Efter udskiftning af komponenterne er både parkeringshjælpens og "start/stop"-funktionen genoprettet. Denne information kan eventuelt også gælde andre Volkswagen-modeller.

