

VW Golf 3, Vento, Polo - Urund motorgang hhv. med højt omdrejningstal | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Motorkode: AEE, AEX

Årgange: 1995- 1999

Urund motorgang hhv. med højt omdrejningstal

Fejlkode:

533 „Tomgangsreguleringssystem - signal fejlbehæftet“

Hvis ovenfor nævnte fejl med de viste fejkoder konstateres ved disse køretøjstyper, kan fejlårsagen være en kraftig tilsmudsning af gasspjældenheden forårsaget af oliekulaflejringer.

I forbindelse med afhjælpning af fejlen skal følgende arbejdsstrin udføres:

Vær i denne sammenhæng opmærksom på afmonterings-/monteringsanvisningerne fra køretøjsproducenten.