



# VW Golf 7 - Varmeapparatblæser fungerer ikke

| Datablad  |                           |
|-----------|---------------------------|
| Producent | Volkswagen                |
| Model     | Golf 7                    |
| Årgang    | 2012 - 2017               |
| Symptom   | Fejl i varmeapparatblæser |



## Varmeapparatblæser defekt i VW Golf 7

I ovennævnte modeller med aircondition og automatisk temperaturregulering kan der forekomme sporadiske eller fuldstændige udfald af varmeapparatblæseren.  
Udskift aircondition-/varmeapparatstyreenhedens fejlhukommelse for at afhjælpe problemet. Hvis fejlkoden henviser til en mekanisk fejl (f.eks. B10BE07), kan der være tale om en defekt i blæsermotoren. Hvis fejlkoden refererer til strømforsyningen eller signalerne (f.eks. B10BE31), er det i de fleste tilfælde den elektroniske blæserstyring, der er defekt.  
Før komponenterne udskiftes, skal andre årsager til fejlfunktionen (defekt sikring) udelukkes. Derudover er det tilrådeligt at kontrollere, om der findes en softwareopdatering til aircondition/varmeapparatets styreenhed.