



VW Passat – Generende raslelyde i kabinen

Datablad	
Producent	VW
Model	Passat
Motor	1.6 TDI
Motorkode	DCXA
Årgang	2014 til 2018
Symptom	Generende raslelyde i kabinen

Vigtig sikkerhedsinformation

Raslelyde fra området omkring forsæderne

Hos den ovennævnte bilmodel kan der forekomme, at der under kørslen kan høres generende rasle-eller bankelyde inde i kabinen. Lyden opstår især, når du kører over ujævnheder, og stammer fra området omkring forsæderne.

Som led i fejlsøgningen bør man først gennemføre en målrettet testkørsel for at kontrollere, om lyden entydigt kan lokaliseres i området omkring de forreste nakkestøtter. Hvis lyden kan tilskrives sædeområdet på en reproducerbar måde, skyldes det ofte, at nakkestøtten ikke er indstillet korrekt. Det drejer sig her om den højre fastgørelse af nakkestøtten på begge forsæder set i kørselsretningen (se billede). Fremstillingstolerancer eller materialebetinget slitage kan medføre slør i føringen, hvilket kan få nakkestøtten til at afgive rasle-eller bankelyde, når køretøjet bevæger sig.

For at afhjælpe fejlen skal føringerne til nakkestøtterne på de berørte sæder udskiftes i henhold til producentens anvisninger. Efter udskiftningen skal der foretages en ny prøvekørsel for at sikre, at der ikke længere opstår støj. Bemærk: Af hensyn til din egen og andre trafikanters sikkerhed skal test- og prøvekørsler altid udføres med en anden person (chauffør).

Bemærk

Overhold i den forbindelse altid fabrikantens vedligeholdelses- og reparationsanvisninger!

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.



Eksempel på, hvordan nakkestøtten på forsædet er placeret til højre set i kørselsretningen. I dette område kan der opstå rasle-eller bankelyde på grund af slør i ledningen.