



VW Passat - pibende lyde ved acceleration

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Passat 3G2/3G5
Motor	2.0 16V TDI
Motorkode	DFGA / CRLB
Årgang	2014-2019
Symptom	Udstødningssystemet piber, når man accelererer

Vigtig sikkerhedsbemærkning

De følgende tekniske informationer og praktiske tips er udarbejdet af HELLA for at hjælpe bilværkstederne professionelt i deres arbejde. De informationer, der gives på denne hjemmeside, bør kun benyttes af brancheuddannede fagfolk.

Pibende lyde fra udstødningssystemet under acceleration

Hvis der registreres pibelyde fra udstødningssystemet under acceleration, kan en mulig årsag være en defekt pakning på udstødningsmanifolden.

I visse tilfælde kan der opstå lækager på tætningsfladerne på den første og fjerde cylinder på grund af designet. Hvis der ikke findes andre defekter i udstødningssystemet under fejl diagnosen, skal pakningen (1) kontrolleres og om nødvendigt udskiftes.

Anbefalet procedure:

- Visuel kontrol af udstødningsmanifolden for lækager
- Afmontering af udstødningsmanifolden og grundig rengøring af tætningsfladerne
- Montering af udstødningsmanifold med ny pakning og nye fastgørelsesmøtrikker

Information om reservedele:

- Pakning til udstødningsmanifold: 04L 253 039G
- Fastgørelsesmøtrik: N 908 946 01

 Mazda CX-5 2.2 16V CDi Skyactiv-D 4WD (GH,KE)	
 Home	Fehlercode / Motor / Diesel CAN
Fehlercode: P06DE Motoröldrucksensor	Fehlercode: P06DE / (Original-Fehlercode:P06DE) Motoröldrucksensor mechanischer Fehler Allgemeine Diagnose Fehlercode Mögliche Auswirkungen: ► Fehlerlampe leuchtet (evtl.). ► kapitaler Motorschaden Mögliche Ursachen: Unterbrechung/Kurzschluss/Widerstände im Stromkreis V/A/Ohm ► Öldrucksensor klemmt in ein-/ausgeschaltetem Zustand. ► Steuergerät defekt.

Bemærk

Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme motortype. De angivne reservedelsnumre er køretøjsspecifikke. En kontrol ved hjælp af det respektive chassisnummer er nødvendig. Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!

Genoptryk, videregivelse, reproduktion i enhver form samt meddelelse af indholdet i dette dokument, også delvist, er kun tilladt med vores udtrykkelige skriftlige samtykke og med angivelse af kilder. Skematiske fremstillinger, billeder og beskrivelser tjener kun til forklaring og visning

af dokumentteksten og kan ikke anvendes som grundlag for indbygning og konstruktion. Alle rettigheder forbeholdes.