

VW Passat - Unzureichende Bremswirkung bzw. mangelhafte Bremskraftverstärkung | HELLA

VW Passat

Baujahr: 04.2015 bis 10.2015

Alle Fahrzeuge mit „Vorausschauendem Fußgängerschutz“

Unzureichende Bremswirkung bzw. mangelhafte Bremskraftverstärkung

Wird oben genannter Mangel festgestellt kann eine mögliche Ursache ein defektes ESC-Aggregat für die Elektrische Stabilitätskontrolle sein. Defekte bzw. klemmende Kolben verhindern ein kontrollierten Druckaufbau oder Druckabbau im hydraulischen Bremssystem. Da für diese hydraulische Einheit keine Reparatur seitens des Fahrzeugherstellers vorgesehen ist muss dieses Bauteil komplett ersetzt werden.

Repair notes

The vehicle manufacturer has already addressed the issue and notified the owners of affected vehicles. However, it can be assumed that not all vehicles have been inspected and repaired as part of the corrective action.

In case of repair, we recommend contacting an authorized dealer first for coordinating repair handling.