



VW Passat - vandindtrængning ved bagklappens stikforbindelser

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Passat
Motor	2.0 16V TDI
Motorkode	CNRB
Årgang	2010 til 2014
Symptom	Bagklappen vises permanent som åben, selvom den er lukket
Anbefalet HGS værktøj	megamacsX



Bagklappen vises permanent som åben, vandindtrængning i bagklappens stikforbindelser

Med ovennævnte køretøjstype kan det ske, at bagklappen vises som åben i informationsdisplayet, selv om den er lukket.

Hvis der ikke er fundet tydelige fejl i periferien af de berørte systemer under diagnosen, skal du rette særlig opmærksomhed mod ledningsnettet i bagklappen.

Der løber vand ud på grund af en defekt i vandslangen til bagrudesprinklersystemet. Den løber over den højre sidebeklædning i bagagerummet og trænger ind i de stikforbindelser, der er placeret der. Fugtindtrængning får stifterne til at korrodere, hvilket kan føre til kabelafbrydelser og kortslutninger.

For yderligere fejlsøgning skal stikforbindelserne bag den højre sidebeklædning i bagagerummet kontrolleres visuelt for fugt og korrosion på stifterne. Hvis der er noget unormalt, kan det hjælpe at udskifte de beskadigede forbindelsesstifter og den defekte vaskeslange.

Afhængigt af hvor langt korrosionen er nået, er det muligt, at ledningerne er så beskadigede af den indtrængende fugt, at den eneste reparationsløsning er at udskifte ledningsnettet til bagklappen.

Når fejlen er blevet udbedret, skal du slette fejlhukommelsen og derefter foretage en testkørsel.

INFORMATION

Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger! Denne fejl kan også forekomme på andre modeller med samme udstyrsvariant.