

VW Polo (6R/6C) - Udstødningsrecirkulationskøler | HELLA

VWPolo (6R/6C)Årgang: fra 2009Motor: 1,6

TDIUdstødningsrecirkulations-kølerMotorkontrollampen lyserHvis
fejlhukommelsen i ovennævnte modeller indikerer problemer
med udstødningsrecirkulationen, kan årsagen være en defekt
udstødningsrecirkulations-køler.Udstødningsrecirkulations-
køleren (EGR-køleren) har en vakuumdåse og en elektrisk
justermotor (fig. 1). Kontrollen af EGR-køleren skal foretages iht.
følgende kriterier:· Indvendig tilkøksning· Vakuumdåsens funktion·
Funktion og aktivering af den elektriske justermotor· Ydre og indre
utæthederDesuden bør det kontrolleres, at justermotorens og
vakuumdåsens mekanik (fig. 2) kan bevæge sig frit. De går ofte
trægt, hænger og medfører fejl.Fig. 1Fig. 2



