

VW T5 - Problem ved den aktive køling|

HELLA

VWT5med automatisk klimaanlæg og sensor for luftkvalitet
Problem ved den aktive køling bilens ruder dugger! VW T5, årgang 2004, kan problemet ved duggede ruder skyldes fejlagtig følerfunktion for luftkvalitetssensoren.Sensor for luftkvalitet (illustration).Følerelektronikken, der er integreret i sensormodulet, reagerer på ændringer i sensorens ledningsevne.Som følge af konstruktionen kan luftkvalitetssensorens funktion hhv. signaler blive påvirket negativt af vandsprøjt og vanddråber, (Luftkvalitetssensoren sidder under forruden tæt på friskluftindsugningen)Afhjælpning:Kontrol af luftkvalitetssensorens funktionKontrol af sikring 22Montering af et vandsprøjt-/ vanddråbe-skjold til sensoren.Yderligere bemærkning til værkstedet:Luftkvalitetssensoren slides iflg. fabrikanten ikke under normale forhold.Kombifilteret (kabinefilteret) skal udskiftes iht. serviceintervallerne.

Volkswagen

Problem of active cooling car windows fog up

