



VW T6 - Brændstoftab

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Symptom	Tab af brændstof



Bilen lugter af diesel Brændstoftab

I de ovennævnte modeller kan det ske, at der pludselig lugter kraftigt af diesel. Lækkende brændstof kan også have samlet sig i motorrummet eller under bilen. Årsagen til dette er ikke altid tydelig med det samme. For det første skal brændstofslangerne og deres forbindelser i motorrummet kontrolleres. Hvis der ikke er nogen lækage, kan brændstoffilterhuset være årsag til dieseltabet.
Brændstoffilteret skal fjernes for yderligere inspektion. Det anbefales først at fjerne kølesystemets ekspansionsbeholder. For at kunne trække filteret opad og ud af holderen, skal klemeskruen på holderen først løsnes. Frakobl derefter de to brændstofledninger fra filteret.
Hvis du nu kigger på den øverste del af filteret, kan du i nogle tilfælde se en vandret hårfin revne, som er årsag til lækagen.
For at afhjælpe situationen skal filteret udskiftes, og brændstofssystemet udluftes i overensstemmelse med bilproducentens anvisninger. Vi anbefaler at rengøre motorrummet til sidst.

INFORMATION


Følg i denne forbindelse altid bilproducentens reparationsanvisninger!



Brændstoftab T6



Ekspansionsbeholder T6



Brændstoffilter T6