



Volkswagen Transporter - Fejlkode P062B og motor- eller forvarmningslampe lyser

Datablad	
Producent	Volkswagen
Model	Transporter T6
Motor	2,0 liter diesel
Årgang	2015 - 2019
Symptom	Nedsat motoreffekt / motor i nødfunktion



Kontrollampen for motor eller forvarmning lyser / Nedsat motoreffekt / Nødfunktion

Følgende fejl eller fejlmeddelelser kan forekomme i de ovennævnte køretøjer:

- Motorkontrollampen lyser
- Forvarmningslampe lyser
- Stærkt nedsat motoreffekt
- Motor i nødfunktion
- Fejlkode P062B lagret i motorstyreenheden

For at afhjælpe dette bør alle systemrelevante komponenter, batteriet og spændingen i det elektriske anlæg kontrolleres. Desuden skal fejlhukommelserne udlæses/slettes. Hvis det ikke fører til det ønskede resultat, kan der foretages en softwareopdatering af motorstyreenheden for at afhjælpe problemet. Det er tilrådeligt at kontakte et VW-værksted.