



## VW Up / Seat Mii / Skoda Citigo - Dårlig motorydelse

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Datablad  |                               |
| Producent | VW   Seat   Skoda             |
| Model     | Up   Mii   Citigo             |
| Motor     | 1,0 MPI                       |
| Motorkode | CHYA                          |
| Årgang    | 2011 - 2016                   |
| Symptom   | Dårlig motorydelse            |
| Fejlkoder | P0010   P0016   P0088   P0341 |



### Dårlig motorydelse: Fejlkoderne P0010, P0016, P0088, P0341 gemt i styreenheden

Ved de ovennævnte køretøjer kan motorydelsen faldebr/>. Fejlkoderne P0010/P0016/P0088/P0341 er ofte gemt i fejlhukommelsen. Disse henviser til den variable ventilstyring eller krumtap-/knastakselposition.br/>br/> Ud over de klassiske fejlkilder i forbindelse med tandremsdrevet skal man være særligt opmærksom på olietrykventilen til den variable knastakselstyring (se billede). Blokeringer eller koks i olieboringerne kan føre til de ovennævnte symptomer. Disse bidrager normalt til en defekt knastakseljustering.br/>br/> For at afhjælpe dette kan olietrykventilen i knastakselstyringen rengøres. I nogle tilfælde er en øjeblikkelig udskiftning en fordel. Det anbefales også at inspicere området omkring olieboringen i topstykket og tjekke det for forurening.br/>br/> Ved hjælp af en diagnoseenhed (f.eks. Hella Gutmann mega macs X) skal fejlhukommelsen slettes. Endelig skal der udføres en prøvekørsel.

