

Alfa Romeo Tipo: 159 - Baja potencia de refrigeración | HELLA

Alfa Romeo

Tipo: 159

Todos los modelos

Baja potencia de refrigeración

El compresor se activa y desactiva continuamente

Si en el modelo arriba mencionado se detecta este error, puede deberse a una avería en el filtro deshidratante del aire acondicionado. El filtro puede presentar falta de impermeabilidad a altas temperaturas, lo que produce un aumento de la presión y el compresor se desconecta. En este caso hay que comprobar primero la cantidad de relleno del refrigerante. Si, según las indicaciones del fabricante, la cantidad de relleno es correcta, habrá que sustituir el filtro deshidratante (A) del condensador.

(nº artículo Hella: 8FT 351 335-141) A continuación, comprobar que el aire acondicionado funcione correctamente.

Nota: A este respecto tenga en cuenta las indicaciones del fabricante relacionadas con la diagnosis y la búsqueda de fallos del aire acondicionado, así como también las instrucciones de montaje.

