

# **Audi Q5 - Ruidos en la tubería de aire acondicionado | HELLA**

**Audi**

**Q5**

**Fecha de fabricación: 2010 - 2016**

## **Ruidos en la tubería de aire acondicionado**

En los vehículos arriba mencionados pueden producirse ruidos parecidos a un golpeteo en la zona del compartimento del motor. En tal caso deberá prestarse una especial atención a los conductos del aire acondicionado.

Existe la posibilidad de que los ruidos se originen debido a una distancia demasiado corta entre la tubería de aire acondicionado y el depósito de expansión del refrigerante.

Para solucionar este problema puede montarse una nueva tubería de refrigerante o puede comprobarse que las tuberías estén bien colocadas.

