

Audi TT - Se ha condensado agua en el faro | HELLA

Audi

Audi TT

Año de fabricación: 2006 - 2014

Se ha condensado agua en el faro

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta una fuerte condensación de agua en los faros, puede deberse a que ha entrado agua a través de la manguera de ventilación.

El fabricante del vehículo ofrece una manguera modificada para este fin (imagen 1/ imagen 2) que tiene por objeto reducir el alto nivel de condensación de agua. Gracias a su forma exterior queda predefinida la posición de montaje.





Nº recambio: Manguera de ventilación

Izq.: 8J0 941 717 B

Der.: 8J0 941 718

Imagen 1

Imagen 2