

BMW Mini - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

Mini

BMW-Mini: R50/ R52/ R53

Todos los modelos con código motor W10/ W11

Fabricados entre 2002 y 2006

Hay aire en el sistema de refrigeración.

Se enciende el testigo luminoso de control del motor.

Si en los vehículos arriba mencionados oscila el indicador de la temperatura del refrigerante y/o se enciende el testigo luminoso de control del motor, es muy probable que se deba a que ha entrado aire en el sistema de refrigeración o en el circuito del refrigeración. Además, también es posible que se registre el código de avería P0128.

El código de avería P0128 significa un fallo en el funcionamiento: termostato del refrigerante, temperatura del refrigerante por debajo de la temperatura de la regulación del termostato.

Para eliminar el origen de la avería o para mejorar la ventilación del circuito del refrigeración recomendamos emplear un aparato de llenado por vacío de radiadores.

Por ejemplo:

- 8PE 185 103-271 Hella Nussbaum Solutions