



BMW Serie 1 - Vibraciones del vehículo y ruidos procedentes del compartimento del motor

Hoja de datos

Fabricante

BMW

Modelo de vehículo

Serie 1 (F40)

Motor

Todos los modelos

Año de fabricación

2019 - 31/10/2020

Síntoma

Vibraciones del vehículo

ⓘ Indicación de seguridad importante

Vibraciones y ruidos en diferentes situaciones de conducción

Los vehículos mencionados arriba pueden vibrar y hacer ruido al acelerar, frenar o arrancar. Los ruidos de golpeteo parecen provenir del compartimento del motor.

Una posible causa puede ser un fallo del soporte superior derecho del motor (suspensión del motor).

Para descartar otras causas, antes de sustituir el soporte del motor comprobar la suspensión del motor, de las ruedas y de la caja de cambios, así como otros componentes (que podrían provocar el ruido).

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las

descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.