



BMW Serie 3 Gran Turismo - Zumbidos en la zona de los bajos del vehículo

Hoja de datos

Fabricante	BMW
Modelo de vehículo	Serie 3 Gran Turismo
Tipo	F34
Año de fabricación	a partir de 2013
Síntoma	Zumbidos en la zona de los bajos del vehículo a partir de una velocidad de conducción de 90 km/h.

ⓘ Indicación de seguridad importante


BMW Serie 3 Gran Turismo - Zumbidos

Si se produce el problema mencionado, una posible causa puede ser un hueco demasiado grande en la transición entre la cubierta de los bajos delantera y la central.

Solución:

- En primer lugar, desmonte la cubierta central de protección de los bajos.
- Limpie a fondo la zona marcada en la imagen y monte la base de espuma n.º OE 16111181918 siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.
- Vuelva a montar la cubierta central de protección de los bajos.

Después debe realizarse una conducción de prueba para verificar el éxito de la reparación.



Limpie a fondo la zona marcada en la imagen y monte la base de espuma n.º OE 16111181918 siguiendo las instrucciones del fabricante del vehículo.

ⓘ Nota

¡Tenga en cuenta que estos trabajos solo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.