

BMW Serie 4 Coupé - La puerta del conductor no puede abrirse desde el exterior. No funciona la manilla de la puerta exterior | HELLA

BMW

Serie 4 Coupé

Tipo: F82

Fecha de fabricación: a partir de 2014

La puerta del conductor no se puede abrir desde el exterior Manija exterior de la puerta sin función


Si se detecta la problemática arriba mencionada, puede deberse a un mal funcionamiento del mecanismo de desbloqueo de la puerta del conductor.

En este caso, el cable de desbloqueo se ha soltado de su posición de montaje.

Instrucciones de reparación

En primer lugar, desmonte el revestimiento de la puerta (lado de la puerta del conductor) siguiendo las especificaciones del fabricante del vehículo.

Vuelva a colocar el cable de desbloqueo en la posición de montaje correcta y fíjelo con una abrazadera. (ver foto)



Compruebe visualmente todo el mecanismo de desbloqueo y repárelo si es necesario.

Vuelva a montar el revestimiento de la puerta en orden inverso al seguido en el desmontaje.

A continuación debe realizarse una prueba de funcionamiento para comprobar el éxito de la reparación.

NOTA

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!