

Citroën C3 - Se enciende el testigo luminoso de control de temperatura del refrigerante | HELLA

Citroën

C3

Fecha de fabricación: 2002- 12.2006

Motor: 1,6i 80 KW (NFU)

Se enciende el testigo luminoso de control de temperatura del refrigerante

Si en los vehículos arriba mencionados se enciende el testigo luminoso de control de temperatura del refrigerante, puede deberse a un fallo en el sensor del refrigerante.

Debido a una posible grieta en el sensor de temperatura del refrigerante puede haberse registrado el aviso de avería mencionado. Es posible que en la memoria de averías también haya quedado grabado el código de avería P0116 (sensor de temperatura).

Para solucionar este problema deberá sustituirse el sensor de temperatura, deberá utilizarse la cantidad de refrigerante prescrita y deberá purgarse el sistema de refrigeración. Finalmente deberá borrarse la memoria de averías.

Es de suponer que esta información pueda ser útil también para vehículos de la misma clase con otro tipo de motor.

