



Citroen C3 - El testigo de control del motor está encendido y el ventilador del radiador funciona continuamente

Hoja de datos

Fabricante	Citroen
Modelo de vehículo	C3
Motor	Motor de gasolina de 1,4 l
Código del motor	8FP
Año de fabricación	A partir de 2009
Síntoma	El ventilador del radiador funciona continuamente El testigo de control del motor está encendido Códigos de avería: P0598, P023B, P0947

ⓘ Indicación de seguridad importante

Códigos de avería P0598, P023B, P0947 y el ventilador del radiador funciona continuamente

Si en los modelos de vehículo mencionados aparece el mensaje de error "Motor sobrecalentado", una causa de ello puede ser una calefacción defectuosa de la aspiración del vapor de aceite. Un defecto en el calentador hace que se funda el fusible F5. Todos los componentes designados en los códigos de avería están protegidos por dicho fusible, lo que conduce a las entradas de error correspondientes. En este caso, el calentador defectuoso debe desmontarse y sustituirse. A continuación, sustituir el fusible y borrar las entradas de avería.

Nota

La calefacción de la aspiración del vapor de aceite solo es necesaria en regiones muy frías y puede desactivarse en regiones geográficamente más cálidas desconectando la clavija de conexión eléctrica. Esta medida no provoca entradas de avería ni perturbaciones.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.