

Dacia Logan - El testigo luminoso del ABS no funciona | HELLA

Dacia

Logan

Año de fabricación: de mayo a noviembre 2008

El testigo luminoso del ABS no funciona

En los vehículos arriba mencionados puede fallar el testigo luminoso del ABS.



Los vehículos que pueden verse afectados por esta circunstancia son aquellos fabricados entre 26/05/2008 y 12/11/2008.