



Fiat 500 / 500C: código de avería P0325/P0135 y se enciende el testigo luminoso de control del motor

Hoja de datos

Fabricante	Fiat
Modelo de vehículo	500 / 500C
Motor	0,9i/1,2i
Código del motor	312A6.000/169A4.000
Año de fabricación	2007 - 2016
Síntoma	Código de avería P0325/P0135 Fallo de encendido Se enciende el testigo luminoso de control del motor

ⓘ Indicación de seguridad importante

Error del software de la unidad de control del motor

En los vehículos mencionados arriba con transmisión manual, un error del software de la unidad de control del motor puede provocar que el testigo luminoso de control del motor se encienda repentinamente durante la marcha y que se almacene el código de error P0135/P0325 en la unidad de control. En algunos casos, el motor también falla.

El error puede corregirse mediante una actualización del software. Previamente deben excluirse las fuentes de error eléctricas y mecánicas.

Es aconsejable ponerse en contacto con un taller Fiat.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.