

# **Fiat 500 X - Condensación de agua en la zona de los pies | HELLA**

**Fiat**

**500 X**

**Año de fabricación: hasta 03.2017**

**Con transmisión automática de 9 velocidades (948TE)**

## **Condensación de agua en la zona de los pies**

En los vehículos arriba mencionados, el agua condensada puede penetrar en la zona de los pies del conductor/acompañante.

La manguera de evacuación del agua condensada del sistema de aire acondicionado puede estar suelta y ésta puede ser la causa.

Para solucionar este problema deberá procederse de la siguiente manera:

- Despejar el acceso a la manguera de desagüe
- Compruebe que la manguera no esté obstruida y que esté bien ajustada
- Fije la manguera a la carcasa del evaporador mediante abrazaderas para cables y compruebe si hay fugas en el desagüe