

Fiat Ducato 3 - Fallo en el funcionamiento del cierre centralizado | HELLA

Fiat

Ducato 3

tipo 250

Año de fabricación: 2006 - 2011

Todos los modelos con puerta corredera

Si en estos vehículos se detecta un fallo en el funcionamiento del cierre centralizado, puede deberse a un posicionamiento defectuoso o a un atasco en la clavija de tope de la placa de contactos de la puerta corredera en la columna C.

(ver imagen)

En este caso recomendamos proceder de la siguiente manera:

1. Desmontar la placa de contactos de la puerta corredera.
2. Comprobar la clavija de contacto que detecta el cierre de la puerta corredera y hacerla practicable. La clavija de topebr /> debería quedar liberada tras accionarla varias veces y debería sobresalir totalmente de la placa.
3. Montar la placa de contactos de la puerta corredera.
4. A continuación, comprobar el paso de la electricidad y el funcionamiento mecánico del contacto de la puerta corredera. En caso necesario, limpiar las superficies de los contactos.
5. Cerrar la puerta corredera y comprobar el funcionamiento del cierre centralizado.

Indicación:

La avería arriba mencionada también podría ocasionar otros fallos.

- La luz del interior del vehículo está siempre encendida.
- En el tablero de instrumentos se enciende el testigo luminoso de aviso de puerta abierta.

