



# Fiat Ducato F96 - Testigo de advertencia del sistema de control de la presión de los neumáticos encendido

## Hoja de datos

Fabricante	Fiat
Modelo de vehículo	Ducato (F96)
Motor	Diésel 2,3 litros
Año de fabricación	2019-
Síntoma	Testigo de advertencia del sistema de control de la presión de los neumáticos encendido

## ⓘ Indicación de seguridad importante

## El testigo de advertencia del TPMS se enciende - Código de avería C1010, C1012, C1014, C1015

Si el testigo de advertencia del TPMS se enciende en el vehículo arriba mencionado y el código de avería C1010/C1012/C1014/C1015 (sistema TPMS) está almacenado en la unidad de control, una actualización del software puede resultar útil.

Sin embargo, primero deben comprobarse todos los componentes, fusibles y la fuente de alimentación que puedan ser la causa.

La actualización del software puede realizarse, por ejemplo, a través de Hella-Gutmann macsRemote Services o de un dispositivo de diagnóstico con capacidad pass-thru de la serie

Mega Macs. Adicionalmente se requiere un acceso registrado al portal en línea del fabricante del vehículo. Si no dispone del equipo correspondiente, diríjase a un taller especializado autorizado.

 i

**<strong>NOTA</strong>**

¡Observe siempre las instrucciones de mantenimiento y reparación del fabricante del vehículo en este contexto!

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.