

# **Ford Galaxy - Testigo luminoso de aviso de fallo en el sistema del Airbag | HELLA**

**Ford Galaxy**

**Fabricados entre 2002 y 2006**

**Motor: E5SB**

**Todos los modelos**

**Falla el interruptor del pedal del freno**

**Testigo luminoso de aviso de fallo en el sistema del Airbag**

Si en los vehículos arriba mencionados se enciende durante la conducción el testigo luminoso de aviso de fallo en el sistema del Airbag (ver imagen), puede ser debido a que el interruptor del pedal del freno no esté bien ajustado.

En este caso hay que revisar el ajuste básico del interruptor y regularlo si es necesario.

A este respecto, tenga siempre en cuenta las instrucciones de montaje del fabricante del vehículo así como las disposiciones de seguridad del sistema del Airbag.



## Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.