

Jeep Commander - Fallo de funcionamiento de la válvula de ventilación | HELLA

Jeep

Commander

Fecha de fabricación: 2006

Con sistema de aire acondicionado manual

Fallo de funcionamiento de la válvula de ventilación

La tecla AC parpadea

Cuando se circula a una velocidad más elevada con los vehículos mencionados arriba puede suceder que el indicador de función de la tecla AC (imagen) comience a parpadear de repente. Además, la válvula de ventilación se abre y cierra continuamente, lo que muchas veces se percibe por un ruido chirriante.

En este caso la avería no debe buscarse en el sistema de ventilación, sino en la zona del mando de válvulas. Generalmente, esta avería puede subsanarse mediante el montaje de una unidad de mando nueva (imagen).



img src="[ioID]FD52A93DEAE5405198C100C5F0BF8F87/bi_es_airco_jeep_commander_umluftklappe001.jpg" alt="" class="img-responsive withoutBorder" />