

# **Lancia Ypsilon - Vibraciones y ruidos en el eje delantero | HELLA**

**Lancia**

**Ypsilon (843)**

**Código motor: Todos los modelos**

**Fecha de fabricación: 2003 - 2011**

**Si se observa el fallo arriba mencionado, puede estar relacionado con las pastillas de freno montadas en el eje delantero del vehículo. Las vibraciones y los ruidos aparecen principalmente cuando se circula por una calzada con firme irregular.**

Puede suceder que las pastillas de freno montadas en fábrica choquen contra el soporte de la pinza de freno debido a su tipo de construcción. Si se suprime el ruido al realizar una frenada suave, deberá realizarse una diagnosis para comprobar las pastillas de freno y, en caso necesario, deberán sustituirse.