



Land Rover Range Rover IV - Testigo luminoso del airbag encendido

Hoja de datos

Fabricante Land Rover

Modelo vehículo Range Rover IV (LG)

VIN LG000001 – LG118277

Año de fabricación 2013 - 2014

Síntomas Se enciende el testigo luminoso del airbag. Es posible que se hayan establecido varios códigos de avería relacionados con los airbags.

Indicación de seguridad importante

El testigo luminoso del airbag del Land Rover Range Rover IV se enciende y es posible que se hayan establecidos códigos de avería relacionados con los airbags.

Si se detecta el problema mencionado arriba, una posible causa podría ser un conector enchufable defectuoso o flojo para el airbag lateral.

Para excluir otras causas de mal funcionamiento, compruebe la periferia en la zona del sistema del airbag.

En este caso el problema se debe a un contacto constante entre el conector enchufable del airbag lateral (Fig. 1 pos.3) y el tapizado del respaldo del asiento (Fig. 1 pos.1).

Solución:

- desmonte el tapizado del respaldo del asiento
- delinee la zona marcada (Fig. 1 pos.2) del tapizado del respaldo del asiento
- (Fig. 1 pos.1) y recórtela con una herramienta adecuada (por ejemplo, un cuchillo de corte)
- Compruebe que el conector enchufable (Fig. 1 pos.3) esté bien colocado
- posicione el conector enchufable en la zona recortada
- (Fig. 2 pos.4 y 5) y fíjelo en una posición libre de tensión
- coloque el tapizado del respaldo del asiento
- desbloquee el sistema de airbag

A continuación debe consultar el código de avería con un dispositivo de diagnóstico adecuado (borrar la memoria de averías si es necesario) y realizar una prueba de conducción para comprobar la medida de reparación.

Nota sobre los vehículos híbridos

Atención

¡Tenga en cuenta en este contexto que estos trabajos solo deben ser realizados por<shy /> un taller especializado autorizado y que deben observarse las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!




Fig. 1: Contacto permanente entre el conector enchufable del airbag lateral y el tapizado del respaldo del asiento




Imagen 2: Zona recortada en el tapizado del respaldo del asiento

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.