

Land Rover Range Rover Sport - Falla el cierre de las puertas | HELLA

Land Rover

Range Rover Sport

Año de fabricación: 2013 - 2016

Falla el cierre de las puertas

En los vehículos arriba mencionados se detecta que el cierre automático de las puertas no funciona correctamente, ya que las puertas del vehículo no se quedan cerradas e incluso podrían abrirse durante la conducción.

La causa de la problemática descrita puede hallarse en el hecho de que haya un defecto en el software del módulo del cierre de las puertas.

Instrucciones de reparación:

En un taller especializado se llevará a cabo una actualización del software del módulo de las puertas.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.