

Mazda CX5 - El sistema de entretenimiento no se apaga, el sistema de cierre centralizado no reacciona | HELLA

Mazda

CX5

Año de fabricación: 2012 - 2016

Todos los modelos con cambio automático

El sistema de entretenimiento no se apaga, el sistema de cierre centralizado no reacciona.

En este caso de reparación, el cliente se queja de que el problema mencionado anteriormente se produce después de haber retirado la llave del vehículo.

Si la palanca de marchas está en la posición "P", el sistema no reconoce la posición de estacionamiento.

En este caso, el interruptor de posición de estacionamiento está defectuoso y debe ser sustituido.

Para excluir otras causas posibles de fallo se deben realizar pruebas eléctricas y mecánicas del sistema (de acuerdo con las especificaciones del fabricante del vehículo), así como una consulta del código de averías mediante un equipo de diagnosis adecuado.

Nota

¡En tareas de reparación tenga en cuenta que estos trabajos sólo deben ser realizados por un taller especializado autorizado y que deben observarse siempre las instrucciones de reparación y mantenimiento del fabricante del vehículo!