

# **Mercedes Benz Clase B - Fallo en la iluminación del vehículo | HELLA**

**Mercedes Benz**

**Clase B**

Fecha de fabricación: A partir de 2011

**Indicador en la pantalla:**

- Fallo en la iluminación del vehículo.**
- Vehículos con enganche para remolque.**

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta la problemática descrita, puede deberse a un problema en los contactos de la base de enchufe del remolque.

En la pantalla (en el tablero de instrumentos) aparece el aviso: -- Fallo en la iluminación del vehículo --.

Este problema aparece cuando se circula con el remolque.

Instrucciones de reparación

- Revisar la iluminación del remolque
- Revisar los cables eléctricos que se conectan a la base de enchufe del remolque.
- Las conexiones pueden fallar (poco apretadas) y/o puede haber problemas en los contactos (óxido) que provoquen este tipo de avería.

Solución:

Las conexiones y/o la base de enchufe del remolque deberán repararse o sustituirse.