

Mercedes Benz Clase E - El testigo luminoso de advertencia ABS está activado | HELLA

Mercedes Benz

Clase E (W211)

Año de fabricación: 2002-2005

Todos los modelos con sistema de frenos electrohidráulico (SBC)

El testigo luminoso de advertencia ABS está activado

Fallo en la unidad de control:

C0249F "Alcanzado periodo de funcionamiento"

C2258 "Límite frenadas ABS"

Si en los vehículos arriba mencionado han quedado registrados estos códigos de avería procedentes de la unidad de control ABS, puede deberse a que se haya alcanzado la vida útil prescrita para la unidad de control ABS y la unidad hidráulica.



Si se alcanza un nº determinado de frenadas, quiere decir que se ha alcanzado el llamado límite de servicio y que la unidad hidráulica deberá sustituirse.