

# Mercedes Benz Clase M - Marcha irregular del motor | HELLA

**Mercedes Benz**

**Clase M (163)**

**Año de fabricación: 1999 - 2004**

**Motor: 612.963**

**Todos los modelos**

**Marcha irregular del motor**

**Código de avería: P1187**

La presión en el Common Rail es demasiado alta / baja

Si en el vehículo arriba mencionado aparece en la memoria de averías de la unidad de control del motor el código de avería aquí nombrado, puede tener que ver con un fallo en el filtro del combustible. Puede haberse introducido aire en el conducto del combustible detrás del filtro y ello puede provocar que el caudal del combustible sea insuficiente.

En este caso deberá comprobarse el suministro de combustible y, si es necesario, deberá sustituirse el filtro.

El fabricante del vehículo ya está ofreciendo un filtro de combustible diferente en su programa de piezas de recambio.

Nº de artículo:

Filtro de combustible A 611 092 00 01

Filtro de combustible (Bio – Diésel) A 611 092 00 01

A continuación deberá borrarse el registro de dicha avería en la memoria de averías con la ayuda de una estación de diagnóstico.

## **Indicación de seguridad importante**

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.