



Mercedes Clase C: mal funcionamiento de la ayuda de aparcamiento: pitidos sin motivo

Hoja de datos

Fabricante	Mercedes
Modelo de vehículo	Clase C (205)
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2014 -
Síntoma	Mal funcionamiento de la ayuda de aparcamiento

ⓘ Indicación de seguridad importante

Activación no específica de la ayuda de aparcamiento

En los vehículos arriba mencionados puede ocurrir que la ayuda de aparcamiento se active sin motivo. Esto significa que la función de advertencia se dispara sin haber ningún obstáculo. Además puede verse alterado el funcionamiento básico de la función de la ayuda de aparcamiento.

Al mismo tiempo se han registrado en la memoria de averías, por ejemplo, los siguientes códigos:shy /> B125823 / B124409 / B125D23 / B124E09 / B125809

La causa del mal funcionamiento puede ser la penetración de humedad en el mazo de cables (conector múltiple) de la ayuda de aparcamiento delantera.

Para solucionar este problema, se deberá comprobar el conector múltiple y repararse si fuera preciso. Para ello, el fabricante del vehículo ofrece un kit de reparación (A2055403488) y una junta (A0009829110).

Una vez finalizada la reparación se recomienda borrar la memoria de averías.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, explotación de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento, parcial o completo, con nuestra autorización expresa por escrito e indicando las fuentes. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.