

# **OPEL Astra J - Se enciende el testigo luminoso de la electrónica del motor (SVS) | HELLA**

**OPEL**

**Astra J**

**Año modelo: 2012**

**Motor: A17DTE / A17DTF**

**Con bomba de refrigerante regulada eléctricamente**

**Código de avería: P261A**

**Se enciende el testigo luminoso de la electrónica del motor (SVS)**

En los vehículos arriba mencionados puede suceder que se encienda el testigo luminoso de aviso de fallo de la electrónica del motor y que en la memoria de averías quede registrado el código P261A.

Este código de avería se refiere a la bomba del refrigerante regulada eléctricamente y accionada por el motor y no a la bomba eléctrica auxiliar.

Normalmente, la bomba del refrigerante suele estar en orden.

Para solucionar este problema deberá realizarse una actualización del software de la unidad de control del motor y también deberá realizarse una comprobación visual y de funcionamiento.