

OPEL Astra J - Ventilador del habitáculo | HELLA

OPEL

Astra J

Año modelo: 2012

Motor: A14NET

Ventilador del habitáculo

Control de las rejillas del ventilador

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta algún fallo en el rendimiento del ventilador o en el control de las rejillas del ventilador, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Si el regulador de la temperatura se gradúa al mínimo o al máximo, varía la posición de la válvula de ventilación. Por ello, puede producirse la percepción acústica de que ha cambiado la potencia del ventilador.

Sin embargo, se trata de un normal funcionamiento del control de la climatización. Esta percepción no se produce si se elige una temperatura entre las dos posiciones extremas (mín./máx.).