

Opel Astra G, Vectra B, Opel Zafira - El motor funciona de manera irregular | HELLA

Año de fabricación: 1998-2000

Opel Astra G, Vectra B, Opel Zafira


Año de fabricación: 1999-2000


Todos los modelos con motor X18XE1

El motor funciona de manera irregular

El vehículo se apaga a veces Regulación restringida del ralentí

Si en los vehículos arriba mencionados se detectan los síntomas de avería descritos puede deberse a que la válvula de mariposa esté sucia. En este caso debe revisarse el conducto Blow-By (que regula la presión de los gases en el cárter) y taladrarlo 2 mm si es necesario. A continuación, debe reprogramarse de nuevo la unidad de control con un software modificado para tal efecto. La actualización del software de la unidad de control solo puede realizarla un distribuidor autorizado.





①