

# **Opel Astra-J - Las señales acústicas de aviso, de intermitente funcionan con retraso | HELLA**

**Opel**

**Astra-J**

**Año de fabricación: a partir de 2010**

**Radio: CD300 / CD400 / CDC400**

**Las señales acústicas de aviso, de intermitente funcionan con retraso.**

**La señal acústica de ayuda al estacionamiento funciona con retraso.**

Si en estos vehículos se observa que las señales acústicas de aviso, de intermitente y de ayuda al estacionamiento funcionan con retraso, puede deberse a una irregularidad en el software.

Los modelos de radio afectadas en los que aparece este retraso en la reproducción del tono del intermitente y el de la ayuda al estacionamiento son: CD300; CD400; CDC400.

El fabricante del vehículo es consciente de este problema y ofrece una actualización del software para solucionarlo. Sin embargo, es de suponer que por diferentes motivos no se hayan comprobado y actualizado todos los vehículos.

A partir de agosto de 2012, el fabricante empezó a utilizar un software mejorado.